文章编号: 1006-348X(2008) 01-0041-04

浅析发电机励磁系统保护单元定值的整定

涂国勇

(国电黄金埠发电厂, 江西 余干 335101)

摘要:发电机组励磁调节系统有完善的控制、保护和限制功能,在进行其保护、限制功能单元的参数设定时要全面、综合考虑发电机变压器组、系统运行方式要求和发变组相关保护定值的配合,以保证励磁系统安全、可靠运行。为此对励磁系统保护、限制功能单元参数设定应注意的问题进行了分析,并对参数设定原则进行了探讨和说明。

关键词: 励磁系统; 保护和限制功能; 参数; 整定值

中图分类号: TM34

文献标识码: B

Abstract: The excitation system of generator unit has functions of overall control, protection and restriction. When setting parameter of its protection and restriction unit, three factors as follows should be considered to ensure safe, reliable operation of excitation system: requirements of transformer unit, requirements of system operation and association of protection fixed value related to generator and transformer unit. This paper analyzed key problems involving setting parameter of excitation protection and restriction unit. In addition, parameter setting principle was discussed in the paper. Key Words: excitation system; protection and restriction function; parameter; setting value

0 引言

发电机励磁系统的作用是为发电机在空载时提 供励磁电流建立机端电压和机组并网后输送无功功 率和调节电压。正常情况下通过励磁调节器的调节 保证了发电机端电压维持在所要求的水平及并列运 行机组无功功率得到合理分配。事故情况下发电机 机端电压急剧降低,通过励磁调节器的调节迅速加 大发电机的励磁电流,以提高发电机机端电压,改善 系统在事故情况下的运行条件。因此,自动励磁调 节装置应具有下列功能: a.在电力系统发生故障时, 按给定的要求强行励磁。b.在正常运行情况下,按给 定的要求保持机端及母线电压正常。c.在并列运行 发电机之间,按给定要求合理分配无功负荷。d.提高 系统的静态稳定极限。e.提高带时限继电保护工作 的灵敏度。目前发电机励磁系统主要采用三机静止 半导体励磁、无刷励磁、自并励静态励磁等形式。作 为励磁系统的控制中枢是励磁调节器,随着现代控 制理论的发展和计算机技术的应用,目前新建电厂 发电机组基本实现微机励磁,大部分老机组也都进 行了励磁调节器的微机化改造,从而使励磁系统的 功能更加完善、可靠、灵活。现场实践证明,励磁调节器中的各种保护、限制功能参数的设定要综合考虑发电机变压器组、系统的运行工况并与发电机、变压器相关保护定值的配合,以防止发生不适应机组运行方式或整定参数配合不当造成异常甚至故障。下面就励磁调节器保护、限制功能参数设定需注意和考虑的问题进行说明。

1 励磁系统保护、限制功能参数与机组运行、保护定值的配合^[1]

1.1 电压限制及过电压保护

发电机过电压保护是为了防止高电压击穿发电机定子绝缘而设置的保护。在发电机保护配置中单独设置过电压保护,而对于作为调节控制发电机机端电压自动装置的励磁调节器,也相应在控制软件中有电压限制及空载过电压保护功能。

200 MW 及以上汽轮发电机过电压定值取 1.3倍额定电压,时间取 0.5 s,动作于发电机解列灭磁。^[1]因此一般发电机保护中的过电压保护定值均整定为 1.3 Ue(Ue 为电机额定电压),动作时间 0.5 s。

由于励磁调节器本身就是控制和调节发电机端

收稿日期: 2007-11-02

作者简介: 涂国勇(1971—), 男, 工程师, 国电黄金埠发电厂设备管理部电气主管。

电压的,因此它在设计时也考虑了电压限制和过电 压保护功能,并且参数可以整定。若电压限制失败, 则启动过电压保护功能。在此要注意励磁调节器中 电压限制、过电压保护定值与发电机过电压保护定 值的匹配, 一般电压限制单元定值整定取 1.1 Ue。而 励磁调节器中空载过电压定值不应超过发电机过电 压保护定值,一般也应整定为 1.3 Ue, 时间可取 Os (与发电机过电压保护动作时间配合, 也可根据现 场情况与过电压动作值配合, 如有的调节器整定为 1.2 Ue), 动作于逆变灭磁。由于发电机过电压情况 大部分出现在机组空载状态,这样保证了在机组空 载升压过程中由于误调整或励磁调节器故障误增磁 导致的过电压。若发生过电压,首先启动调节器电 压限制单元, 将机端电压限制在不超过 110%额定 电压范围内。若限制失败,则当定值达到 1.3 倍额定 电压时, 无延时启动调节器空载过电压保护动作逆 变灭磁, 若再失败, 则经 500 ms 延时启动发电机保 护中的过电压保护动作,发电机解列灭磁,从而构筑 了防止发生发电机空载超电压的三道防线。

1.2 低励限制与发电机进相运行和失磁保护的配合 励磁系统低励限制的作用是为了防止励磁电流 过低而使系统失去静态稳定。到达低励限制值时, 发出报警同时不再接收减磁指令,从而保证发电机 的安全稳定运行。在低励限制定值的整定上应以能 够满足发电机正常进相运行的需要, 同时又不能使 发电机失步或失磁保护误动为基准。

按照华中电网公司的要求,并网发电机组进相 能力应保证能够满足进相功率因数-0.95的进相深 度。影响发电机进相能力的限制条件主要包括各级 电压值(高压母线、机端、高低压母线)、定子电流、功 角(70%)、功率因数(网局要求-0.95)、发电机定子铁 心、端部结构件、绕组出水、线棒间温度。通过现场 发电机进相试验可知,一般影响进相深度的主要限 制因素是厂用电压。

根据发电机 P-Q曲线图可知,发电机进相能力 达到-0.95的深度时, 距发电机 P-Q曲线中静态边 界还有相当的裕度(制造厂家提供的 P-Q曲线静态 稳定极限要比机组实际并网运行时静态稳定极限范 围大), 因此低励限制定值要根据进相试验数据,做 到既不能失去静态稳定甚至失步或失磁保护动作, 又能保证发电机正常的进相能力,应界于进相曲线 和静稳曲线之间。

表 1 为国电黄金埠电厂 1 号发电机进相试验的 试验数据。由试验结果可见,黄金埠电厂1号机运 行在华中网调下达的进相范围内不会越过 1 号机的 静态稳定边界。

表 1 各工况下进相基本试验数据

P /MW	最大 进相 无功 /Mvar	机端 电压 最低值 /kV	定子 电流 最大值 /A	最大 功角 / 。	机端电压 最大调压率 ΔkV/ ΔMvar	500 kV 母 线电压最 大调压率 $\Delta \text{kV}/$ ΔMvar	500 kV 母线电压 最大降低值 /kV
300	- 200.0	19.22	10640	70.5	0.0065	0.062	13.2
360	- 175.0	19.26	11550	77.2	0.007	0.063	11.3
480	- 145	19.41	14680	75.9	0.0068	0.061	9.3
612	- 100.0	19.45	18490	73.4	0.0066	0.066	6.6

由表 1 的试验数据可以得出, 各个试验工况中 国电黄金埠电厂 1 号机机端电压最低为 19.22 kV (P=300 MW, Q=-200 Mvar), 最大功角为 77.2 (P= 360 MW, Q=- 175 Mvar); 最大定子电流为 18 490 A (P=612 MW, Q=- 100 Mvar), 定子电流未超过额定 值(19 245 A)。

由于在 1 号机进相过程中, 500 kV 母线电压明 显下降,综合各个试验工况,平均每下降 10 Mvar 无功时,500 kV 母线电压下降 0.63 kV, 最大下降 13.2 kV(P=300 MW, Q=-200 Mvar), 调压效果较明 显。

国电黄金埠发电厂低励限制定值按表 2 整定。


表 2 低励限制定值

,	有功	低励限	试验时最大进相无功值	P—Q曲线极限进相				
	负荷	制定值	风湿的最大还怕尤奶值 /Mvar	无功值				
	/MW	/Mvar		/Mvar				
	300	- 85	- 200	- 340				
	360	- 80	- 175	- 335				
	480	- 80	- 145	- 300				
	612	- 55	- 100	- 200				

失磁保护一般应用阻抗原理, 即当发电机失磁 后, 其机端测量阻抗的轨迹由在阻抗图中第一象限 进入第四象限, 其失磁保护主判据为静态极限阻抗 元件和异步边界阻抗元件。失磁保护定值中静态极 限阻抗整定要考虑与 P-Q 曲线图中发电机静态稳 定功率边界配合,不应使其动作区落到低励限制区。 考虑到低励限制是根据 P-Q曲线图分析的,而失磁 保护是在 R-X 平面上分析, 故现场中需将两者归算 到同一平面上进行校核,要保证低励限制阻抗圆、静 态稳定极限阻抗圆、失磁保护阻抗圆之间的配合。阻 抗圆配合图见图 1。

1.3 励磁 V/F 限制与发电机、主变过激磁保护的配 合

大型发电机变压器组都分别设置发电机过激磁 保护和变压器过激磁保护, 以防止铁心饱和引起的



发电机定位筋部位局部过热和变压器局部过热变形 损伤绝缘介质。发电机变压器组的过激磁一般在未 与系统并列时发生,如:发变组在与系统并列前由于 操作失误,误加较大的励磁电流;发电机在启动过程 中,转子低速预热时误将发电机电压上升到额定值; 在切除机组过程中,主汽门关闭,出口断路器断开, 而灭磁开关拒动,此时原动机减速,而自动电压调节 器力求维持机端电压至额定;线路断路器跳闸或发 变组出口断路器跳闸,自动励磁调节装置失灵或退 出自动,则电压迅速升高,频率虽也升高,但相对缓 慢引起过激磁。按照整定导则, 当发电机与主变压 器之间无断路器而共用一套过激磁保护时,其整定 值按发电机或变压器过激磁能力较低的要求整定。 当发电机与变压器间有断路器而分别配置过励磁保 护时,其定值按发电机与变压器允许的不同过励倍 数分别整定。反时限过励磁保护按发电机、变压器 制造厂家提供的反时限过励磁特性曲线 (参数)整 定,保护动作于解列灭磁。因此在整定励磁调节器 V/F 限制单元定值时要充分考虑与以上发电机、变 压器的过激磁保护定值的配合, 其 V/F 限制定值不 得高于发电机、变压器过激磁保护定值。若是反时 限特性, 曲线之间要配合, 无论何时, 要保证励磁调 节器 V/F 限制先动作, 若限制无效, 启动保护动作。

国电黄金埠电厂 600 MW 机组只有发电机配置了过激磁保护,发电机过激磁保护报警值为 1.1 V/Hz,时间为 7 s;过激磁跳闸保护反时限特性启动值为 1.14 V/Hz,定时限启动值为 1.1 V/Hz,时间为 50 s。励磁调节器中过激磁限制定值报警值为 1.07 V/Hz;跳闸动作值为 1.12 V/Hz,时间为 2 s 切通道,4 s 跳闸。经校验励磁调节器,过激磁保护定值能够与发电机过激磁保护中报警、反时限定值、定时限定值配合,做到当发生发电机过激磁时首先由励磁调节器

判断加以限制和保护, 若限制失败则启动相应发电机过激磁保护。

1.4 过励限制、强励反时限制与相关保护的配合

过励限制主要是保证发电机转子电流和定子电 流不超过发电机 P-Q曲线的允许值。它要考虑与发 电机过电流保护的配合, 其整定值不应超过发电机 保护中定子、转子反时限过电流的定值,以在定子、 转子过流保护动作之前由励磁调节器实现保护 (非 短路故障状态)。强励反时限保护主要作用于电力系 统出现故障或系统电压严重降低的时候, 如电力系 统短路造成机端电压严重下降时。为提高系统暂态 稳定和发电机后备保护的灵敏性,而由励磁调节器 实现的强励反时限保护,其整定值一是要和发电机 后备过电流保护时间进行配合, 另外还要根据制造 厂家提供的转子反时限过电流特性曲线整定。目前 有的励磁调节器本身有转子过电流保护单元,发电 机保护也配置转子过电流保护、要统筹考虑强励反 时限和励磁系统转子过流保护以及发电机定子、转 子过电流保护的定值配合。

根据整定导则²³,发电机定子过电流保护定值 反时限部分按照 t=Ktc/(I^{2*}-1)进行整定(Ktc 为定子绕组热容量常数,可取 37.5),其下限电流一般与发电机定子过负荷保护配合,取 Kco xKrel xlgn/K xNa。对于 600 MW 机组,额定电流为 19 245A,发电机出口电流互感器变比为 25 000/5,故电流互感器二次额定电流为 5 A,按照反时限特性,其动作时间约为 54 s,而发电机定子电流额定时二次值约为 3.85 A,故其启动值约为额定值的 1.3 倍,而励磁调节器中过励限制是按发电机 P-Q 曲线整定的,其过励限制定值一般不应超过 105%额定电流。

发电机转子过电流保护动作特性与转子绕组允许的过热特性相同,其反时限最小动作电流与转子电流过负荷值相同,一般为额定励磁电流的 1.1~1.2倍,而过励限制中一般也取 1.1倍额定转子电流。其上限动作电流与强励顶值倍数匹配,一般励磁系统需满足 2倍额定励磁电流 10 s 的强励要求, 故发电机转子过流保护动作反时限曲线要和强励反时限曲线配合, 其定值可以考虑 1.05 倍的配合系数。

1.5 励磁变保护和励磁调节器相关参数的配合

目前国内新投产的 600 MW 机组一般均采用 自并励静态励磁系统。该励磁系统从机端接引一台 励磁变压器为励磁回路提供动力电源,励磁变压器 配备完善的保护,如差动保护、过流保护等。在整定 励磁变保护定值时不能只按负荷变(下转第 50 页)

盈利前景无法乐观,发电企业主观提升发、售电能力 的动力不强, 亦是出现上述电力紧张局面的重要原 因。这些问题也值得电力行业业内人士的深思。

参考文献:

[1] 戚大安, 刘星灿.多措并举, 积极防治电网覆冰灾害[J].国

家电网, 2007, (01).

- [2] 李政敏, 庾振平, 胡琰锋.输电线路覆冰的危害及防护[J]. 电瓷避雷器, 2006, (02).
- [3] 张永胜.输电线路覆冰原因分析及防护[J].青海电力, 2006, (01).

(上接第 40 页)

样, R 并联电阻取定之后一般并不连续可调, 其补偿 度将进一步降低,变压器本体温度计显示数值与控 制室主变温度数值误差将继续变大。

现场实际应用中建议用公式 2、公式 3 所得的 电阻值进行比较,再经现场测试对比之后确定并联 电阻实际应用值的大小。

3 结论

通过上述解决办法可将变压器本体温度计与控 制室主变温度显示数值误差控制在一定范围之内, 提高变压器本体温度显示与控制室主变温度显示的 一致性,提高调度及运行人员对设备状态的判断的 准确率,从而提高主变设备运行的安全稳定性。

但是, 要完全解决变压器本体温度显示与控制 室主变温度显示数值之间的误差还存下以下需要解 决的问题:

- (1)公式2以变压器本体温度计所测温度为标 准, 而实际上变压器本体温度度本身就存在测温绝 对误差,进一步提高本体温度计测量精度是值得思 考的问题。
- (2)本文所提出的方法只能解决某一温度点的 完全补偿问题,如何使并联补偿电阻阻值自动连续 可调以使变送器测温与本体温度计显示数值保持一 致是个值得研究的方向。

(上接第 43 页)

化的整定原则考虑,而要结合励磁系统的特点进行 全面考虑。如励磁变过电流保护除考虑变压器承受 过载能力外,要具备躲过励磁系统强励时的过电流 定值(包括时间定值), 以防在系统故障导致励磁系 统强励时, 励磁变压器过流保护整定值过于保守使 机组跳闸。励磁变压器过电流保护应能够满足励磁 系统强励时 2 倍额定励磁电流并持续 10 s 的要求。

2 结束语

励磁系统是发电机的重要组成部分, 其性能好 坏直接影响着电力系统与发电机组安全、稳定运行。 目前广泛采用微机型励磁装置来实现对转子励磁电 流的自动调节,以满足系统电能电压品质要求,保证 整个电力系统长期可靠运行。这就要求装置反应灵 敏,调节平滑受控,具有功能完善的各项保护、限制 辅助单元,如 PT 断线检测、低励检测限制、强励检 测、空载过电压限制、无功满载限制等检测、限制单 元环节。但这些限制单元的定值整定要结合发变组 一次系统运行方式、发变组继电保护相关保护定值 统筹考虑, 做到定值之间的配合优化, 才能真正保证 励磁系统保护、限制单元的功能,才能保证整个发变 组运行方式、继电保护和励磁调节装置的协调配合, 从而保证机组的安全稳定运行。

参考文献:

[1]王维俭, 侯炳蕴.大型机组继电保护理论基础[M].北京: 水 利电力出版社, 1996.

[2]DL/T684-1999, 大型发电机变压器继电保护整定计算导 则[S].